

二、验收结论


大理娃哈哈食品有限公司废水排放口自动监测设备的选型、安装、仪器站房建设、排污口规范化基本符合相关的建设规范，数据采集传输符合《污染源在线自动监控（监测）系统传输标准》（HJ 212-2017）要求。比对检测结果符合验收评价要求，在线监测设备运行正常，建立了系统运行维护管理制度和岗位职责，责任并上墙。运维管理记录基本齐全，验收组同意整改完善后通过验收。

三、建议及后续工作

1、完善站房建设，做好站房防渗、防雷、防静电、防腐、防鼠、防虫、防鸟、防人为破坏等。

2、按照《污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》规范和完善管理制度，做好运维台帐；

3、按照危废管理规定做好废液的收集、储存和转移处置工作。



签到表

时间: 2019年8月16日 地点: 大理娃哈哈饮料有限公司

内容: 市场部拜访经销商

序号	姓名	单位	电话	备注
1	李	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
2	王	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
3	张	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
4	赵	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
5	陈	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
6	周	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
7	吴	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
8	郑	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
9	孙	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
10	李	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
11	王	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
12	张	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
13	赵	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
14	陈	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
15	周	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
16	吴	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
17	郑	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
18	孙	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
19	李	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	
20	王	大理娃哈哈饮料有限公司	150-1101-1111	